



Mer info...

Vad exakt är problemet ?

Vid en rutinkontroll i produktionen upptäckte vår tekniska avdelning att en livflotte krävde större dragkraft än normalt för aktivering av utlösningmekanismen. Våra tekniker undersökte omedelbart alla alternativa felkällor, i synnerhet i utlösningshuvudet, som tillverkas av en underleverantör. De upptäckte en potentiell defekt på fjädern i utlösningshuvudet på vissa partier livflottar, tillverkade mellan 23 Maj och 30 Oktober 2008. Defekten orsakar viss friktion, som medför att det krävs större dragkraft från användaren.

Trots det faktum att alla testade livflottar blåstes upp, kvarstår en risk att en svag eller skadad person kan misslyckas att utlösa sin livflotte på grund av den extra kraft som krävs. Självklart kan Plastimo inte ta risken att på marknaden släppa ut säkerhetsprodukter, som kanske inte fungerar som avsett under försvårande omständigheter.

Vi har därför beslutat att genomföra ett
ÅTERKALLANDE AV VISSA LIVFLOTTAR
Tillverkade mellan 23 Maj och 30 Oktober 2008

