



TARIF REVISION RADEAU PLASTIMO (REVISE TOUS LES TROIS ANS*) EN EUROS

Tarif valable à partir du 23/11/2009 - révisable à tout moment sans préavis

(Sous réserve que les révisions aient été effectuées aux échéances régulières)

TARIF TTC	FORFAIT VISITE OBLIGATOIRE**	SUPPLEMENT HAUTE SAISON (du 1er Mars au 31 Juillet)	FORFAIT SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE						FORFAIT SUPPLEMENTAIRE RADEAUX COMPLETS OU >24H			Forfait Réépreuve Bouteille CO2***
			Pyrotechnie	Comprimés	Batons lumineux	Piles Alcaline	Lampe lithium	Tube colle	Pharmacie	Vivres	Eau	
CL V 6P	215	50,00	89,36			5,00		5,71				111,85
CL II 6P	246		89,36	5,40	15,80	10,15	37,63	5,71	27,00	33,50	35,55	111,85
CL II 8P	259		89,36	10,70	15,80	10,15	37,63	5,71	27,00	44,70	47,40	111,85
CL II 10P	300		89,36	10,70	15,80	10,15	37,63	5,71	27,00	59,70	76,46	111,85
RADEAU ISO 9650-2 4P	190		68,19	5,40	7,90	10,15	37,63	5,71	-	-	-	111,85
RADEAU ISO 9650-2 6P	215		68,19	5,40	7,90	10,15	37,63	5,71	-	-	-	111,85
RADEAU ISO 9650-2 8P	240		68,19	10,70	7,90	10,15	37,63	5,71	-	-	-	111,85
RADEAU ISO 9650-1 4P <24H	215		68,19	5,40	-	10,15	110,00	5,71	-	-	-	111,85
RADEAU ISO 9650-1 6P <24H	246		68,19	5,40	-	10,15	110,00	5,71	-	-	-	111,85
RADEAU ISO 9650-1 8P <24H	259		68,19	10,70	-	10,15	110,00	5,71	-	-	-	111,85
RADEAU ISO 9650-1 10P <24H	300		68,19	10,70	-	10,15	110,00	5,71	-	-	-	111,85
RADEAU ISO 9650-1 12P <24H	300		68,19	16,00	-	10,15	110,00	5,71	-	-	-	111,85
RADEAU ISO 9650-1 4P >24H	215		89,36	5,40	-	20,30	110,00	5,71	31,27	22,72	23,68	111,85
RADEAU ISO 9650-1 6P >24H	246		89,36	5,40	-	20,30	110,00	5,71	31,27	33,50	35,55	111,85
RADEAU ISO 9650-1 8P >24H	259		89,36	7,50	-	20,30	110,00	5,71	31,27	44,70	47,40	111,85
RADEAU ISO 9650-1 10P >24H	300		89,36	10,70	-	20,30	110,00	5,71	31,27	59,70	86,65	111,85

* la périodicité de révision reste annuelle pour les professionnels et les bateaux naviguant en zones tropicales.

** Le forfait visite inclut la main d'œuvre et toutes les fournitures remplacées régulièrement dans le cadre de la révision: sac étanche, joints, cerclage, adhésifs, filin et drisse de percussion, bouchon container, etc. sous réserve que le radeau ait été révisé régulièrement et que des conditions normales d'utilisation et de stockage aient été respectées.

*** Bouteille CO2 à rééprouver 1 seule fois au cours des 15 premières années dans les radeaux fabriqués depuis 2005.

En cas de dommage du sac ou du container, la réparation ou le remplacement de celui-ci est à votre charge (sur devis).
Ces prix n'incluent pas les interventions supplémentaires éventuelles effectuées par votre revendeur.

Un devis peut être établi sur demande.

Pour tout devis refusé et retour du radeau souhaité, un forfait transport et main d'œuvre de 83 € TTC est facturé.
pour le retour du radeau en l'état.

Le même forfait sera facturé si le radeau est expédié par erreur et retourné sans avoir été révisé.

En l'absence du carnet un duplicata sera établi à la charge du client (45,14€).

TARIF APPLICABLE EN France Métropolitaine SOUS RESERVE DE REVISIONS EFFECTUEES AUX ECHEANCES REGULIERES