

Le forfait révision inclut la main d'œuvre, le remplacement des équipements de sécurité à péremption (**coût de la reprise et de la destruction de la pyrotechnie inclus**) et toutes les fournitures remplacées régulièrement dans le cadre de la révision : sac étanche, joints, cerclage, adhésifs, filin et drisse de percussion, bouchon container, etc. sous réserve que le radeau ait été révisé régulièrement et que des conditions normales d'utilisation et de stockage aient été respectées.

TYPE DE RADEAU	Références radeaux	REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE									TARIF TTC (€) <i>Coût reprise et destruction de la pyrotechnie inclus</i>		
		Pyrotechnie (Reprise et destruction incluses)	Comprimés	Batons lumineux	Piles	Lampe lithium	Kit de Réparation	Pharmacie	Vivres	Eau	sans bouteille	avec bouteille**	
RADEAU ISO 9650-2 4P	52372 - 52373	x	x	x	x	x	x				424	539	
RADEAU ISO 9650-2 6P	52374 - 52375	x	x	x	x	x	x				450	565	
RADEAU ISO 9650-2 8P	52376 - 52377	x	x	x	x	x	x				481	596	
RADEAU ISO 9650-1 4P <24H	52161 - 52162	x	x		x	x	x				504	619	
RADEAU ISO 9650-1 6P <24H	52380 - 52381	x	x		x	x	x				522	637	
RADEAU ISO 9650-1 8P <24H	52382 - 52383	x	x		x	x	x				543	658	
RADEAU ISO 9650-1 10P <24H	52384 - 52385	x	x		x	x	x				557	673	
RADEAU ISO 9650-1 12P <24H	52387	x	x		x	x	x				588	703	
RADEAU ISO 9650-1 4P >24H	52163 - 52176	x	x		x	x	x	x	x	x	617	732	
RADEAU ISO 9650-1 6P >24H	52388 - 52389	x	x		x	x	x	x	x	x	638	753	
RADEAU ISO 9650-1 8P >24H	52390 - 52391	x	x		x	x	x	x	x	x	689	804	
RADEAU ISO 9650-1 10P >24H	52392 - 52393	x	x		x	x	x	x	x	x	713	828	
RADEAU ISO 9650-1 12P >24H	52395	x	x		x	x	x	x	x	x	731	846	
											Révision avec bouteille valable 5 ans ***	Révision avec bouteille valable 10 ans** sans réépreuve	Révision avec bouteille valable 10 ans** à réépreuve
CL V 6P	16230 - 16231	x			x		x				415	415	531
CL II 6P <24H	16232 - 16234	x	x	x	x	x	x	x			539	539	654
CL II 8P <24H	16236 - 16237	x	x	x	x	x	x	x			554	554	669
CL II 10P <24H	16256 - 16257	x	x	x	x	x	x	x			584	584	700
CL II 6P >24H	16233 - 16235	x	x	x	x	x	x	x	x	x	595	595	710
CL II 8P >24H	16239 - 16242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	636	636	751
CL II 10P >24H	16258 - 16259	x	x	x	x	x	x	x	x	x	695	695	811

Tarif applicable en France Métropolitaine sous réserve de révisions effectuées aux échéances régulières

* la périodicité de révision reste annuelle pour les professionnels et les bateaux naviguant en zones tropicales.

Commentaires concernant réépreuve de la bouteille CO2 :

** Bouteille CO2 valable 10 ans à réépreuve 1 seule fois au cours des 15 premières années.

*** Bouteille CO2 valable 5 ans à réépreuve à chaque révision

LES LIMITES DE L'INTERVENTION:

En cas de dommage du sac ou du container, la réparation ou le remplacement de celui-ci est à votre charge-

Ces prix n'incluent pas les interventions supplémentaires effectuées par votre revendeur.

Un devis peut être établi sur demande.

Pour tout devis refusé et retour du radeau souhaité, un forfait transport et main d'œuvre de (85 € TTC) est facturé pour le retour du radeau en l'état.

Le même forfait sera facturé si le radeau est expédié par erreur et retourné sans avoir été révisé.

En l'absence du carnet un duplicata sera établi à la charge du client (38,40 € TTC).