



## TARIF REVISION RADEAU PLASTIMO (REVISE TOUS LES TROIS ANS\*) EN EUROS

Tarif TTC valable à partir du 01/01/2018 (Tva 20%) - révisable à tout moment sans préavis

Le forfait révision inclut la main d'œuvre, le remplacement des équipements de sécurité à péremption (**coût de la reprise et de la destruction de la pyrotechnie inclus**) et toutes les fournitures remplacées régulièrement dans le cadre de la révision : sac étanche, joints, cerclage, adhésifs, filin et drisse de percussion, bouchon container, etc. sous réserve que le radeau ait été révisé régulièrement et que des conditions normales d'utilisation et de stockage aient été respectées.

### REPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE CO2 OFFERT LORS DE LA REVISION EN USINE

TYPE DE RADEAU	Références radeaux	REPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE SECURITE									TARIF TTC (€) Coût reprise et destruction de la pyrotechnie inclus
		Pyrotechnie (Reprise et destruction incluses)	Comprimés	Batons lumineux	Piles	Lampe lithium	Kit de Réparation	Pharmacie	Vivres	Eau	
RADEAU ISO 9650-2 4P	52372 - 52373	x	x	x	x	x	x				424
RADEAU ISO 9650-2 6P	52374 - 52375	x	x	x	x	x	x				450
RADEAU ISO 9650-2 8P	52376 - 52377	x	x	x	x	x	x				481
RADEAU ISO 9650-1 4P <24H	52161 - 52162	x	x		x	x	x				504
RADEAU ISO 9650-1 6P <24H	52380 - 52381	x	x		x	x	x				522
RADEAU ISO 9650-1 8P <24H	52382 - 52383	x	x		x	x	x				543
RADEAU ISO 9650-1 10P <24H	52384 - 52385	x	x		x	x	x				557
RADEAU ISO 9650-1 12P <24H	52387	x	x		x	x	x				588
RADEAU ISO 9650-1 4P >24H	52163 - 52176	x	x		x	x	x	x	x	x	617
RADEAU ISO 9650-1 6P >24H	52388 - 52389	x	x		x	x	x	x	x	x	638
RADEAU ISO 9650-1 8P >24H	52390 - 52391	x	x		x	x	x	x	x	x	689
RADEAU ISO 9650-1 10P >24H	52392 - 52393	x	x		x	x	x	x	x	x	713
RADEAU ISO 9650-1 12P >24H	52395	x	x		x	x	x	x	x	x	731
CL V 6P	16230 - 16231	x			x		x				415
CL II 6P <24H	16232 - 16234	x	x	x	x	x	x	x			539
CL II 8P <24H	16236 - 16237	x	x	x	x	x	x	x			554
CL II 10P <24H	16256 - 16257	x	x	x	x	x	x	x			584
CL II 6P >24H	16233 - 16235	x	x	x	x	x	x	x	x	x	595
CL II 8P >24H	16239 - 16242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	636
CL II 10P >24H	16258 - 16259	x	x	x	x	x	x	x	x	x	695

Tarif applicable en France Métropolitaine sous réserve de révisions effectuées aux échéances régulières

\* la périodicité de révision reste annuelle pour les professionnels et les bateaux naviguant en zones tropicales.

#### LES LIMITES DE L'INTERVENTION:

En cas de dommage du sac ou du container, la réparation ou le remplacement de celui-ci est à votre charge.

Ces prix n'incluent pas les interventions supplémentaires effectuées par votre revendeur.

Un devis peut être établi sur demande.

Pour tout devis refusé et retour du radeau souhaité, un forfait transport et main d'œuvre de (85 € TTC) est facturé pour le retour du radeau en l'état.

Le même forfait sera facturé si le radeau est expédié par erreur et retourné sans avoir été révisé.

En l'absence du carnet un duplicata sera établi à la charge du client (38,40 € TTC).

